

Guide de démarrage

color
muse 3

BY VARIABLE™

Color Match Made Easy™

Commencez ici



colormuse3.variableinc.com

Abonnez-vous dans l'application Color Muse.

Abonnements Pantone et RAL disponibles moyennant un supplément.



Accès direct aux
couleurs Pantone® en
un instant.


Accès à plus de 16 500
échantillons de couleur.



RAL K5 et D2 disponibles
sur abonnement.

Scannez, associez
et enregistrez
les couleurs RAL.

color muse 3



Guide de démarrage rapide

Bienvenue avec votre Color Muse 3

Color Muse 3 est un appareil de correspondance des couleurs et des niveaux de brillance qui permet d'identifier les couleurs avec précision, où que vous soyez. Scannez la couleur de n'importe quelle surface plane pour trouver les teintes de peinture, les textiles et les produits correspondants les plus proches. Enregistrez vos couleurs et créez des dossiers pour les partager. Color Muse 3 élimine la frustration liée à la recherche de la couleur idéale en vous garantissant de trouver la correspondance disponible la plus proche.


1. Téléchargez et lancez l'application

Téléchargez l'application Color Muse sur votre smartphone via l'App Store ou Google Play. Inscrivez-vous ou connectez-vous avec votre adresse e-mail.




2. Connexion et étalonnage

Assurez-vous que l'obturateur de l'appareil est fermé en tournant légèrement la molette (4) dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 1), puis appuyez sur « Connecter l'appareil » dans l'application.



(Fig. 1 vue de dessous)


Appuyez sur le bouton d'alimentation bleu (1), puis appuyez deux fois sur le bouton de numérisation (2) du Color Muse 3. Le bouton de numérisation (2) clignotera en bleu par intermittence (Fig. 2). Une fois que l'application a détecté l'appareil, le Color Muse 3 et son numéro de série s'afficheront à l'écran. Sélectionnez votre appareil dans l'application pour effectuer le jumelage.



(Fig. 2 vue de dessus)

Le Color Muse 3 s'étalonne automatiquement lors de la procédure de connexion. Une fois l'appareil connecté, tournez la bague rotative (4) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'obturateur (Fig. 3).


Vous êtes maintenant prêt à scanner votre première couleur.




(Fig. 3 vue de dessous)

3. Capturer et créer

Placez le Color Muse 3 directement sur la couleur que vous souhaitez mesurer et appuyez sur « Scan Now » dans l'application (Fig. 4).



(Fig. 4)



La couleur numérisée s'affichera (la couleur affichée à l'écran peut ne pas être fidèle à la réalité). Les résultats de la correspondance seront présentés en commençant par la correspondance la plus proche, suivie de la deuxième plus proche, et ainsi de suite.

Conseils et dépannage

Un niveau de batterie faible peut affecter la précision de la correspondance des couleurs. Pour maintenir votre Color Muse 3 en parfait état de fonctionnement, évitez de laisser la batterie totalement déchargée pendant de longues périodes.

Si le Color Muse 3 ne se connecte pas, éteignez l'appareil puis rallumez-le à l'aide du bouton d'alimentation (1) pour effectuer une réinitialisation complète. Relancez ensuite la procédure de connexion.

Si l'application plante au démarrage, veuillez la supprimer et la télécharger à nouveau.

Pour plus d'informations ou pour obtenir une assistance produit, veuillez consulter : help.vrbl.tech

Garantie

Variable, Inc. garantit que, sous réserve des conditions énoncées dans le présent document, le matériel et les accessoires fournis sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat initial. Toute réclamation au titre de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat ; les frais liés à la réclamation sont à la charge du réclamant. Notre garantie ne couvre pas : 1) l'usure normale, une mauvaise utilisation, une manipulation incorrecte, une modification, un accident, un choc, une chute, la présence de débris ou de sable, ou toute altération ; 2) les

défauts ou dommages causés par l'abrasion, un usage abusif, des conditions anormales, des conditions environnementales extrêmes (température, humidité, milieu corrosif), une mauvaise utilisation ou un stockage, une utilisation, des réparations ou un nettoyage inappropriés effectués par le propriétaire, ou un entretien réalisé par un tiers ; température de stockage comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F) ; 3) les frais de livraison ou de transport du produit vers le revendeur ou le centre de service désigné ; 4) tout logiciel ou toute application utilisé(e) conjointement avec ce matériel ; et 5) les pertes ou dommages

résultant de résultats de mesure inexacts. Les résultats de mesure sont fournis à titre indicatif uniquement. Utilisez toujours la couleur virtuelle comme source d'inspiration pour vérifier les résultats.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Variable, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou d'altération de données, de perte de bénéfices, de perte d'usage des produits ou de leurs fonctionnalités, de perte d'activité, de perte de revenus ou de profits escomptés, d'augmentation des coûts ou des dépenses, ou de tout dommage indirect ou consécutif.